


另一端线头接5V电子开关棕色线。

5) 5V电子开关的黄色线接终端的断电功能线(黄色线), 黑色线接调速





## 六、终端平台应用操作 登录经销商指定的手机客户端或位置服务平台绑定终端即可查询、设 备终端相关的参数。 6.1、登陆位置服务平台

请登陆经销商指定位置服务平台进行相应的设置和功能操作。 6.2、小程序: 利用小程序操作设备。

## 七、电池的注意事项

请使用您的终端原厂所规定的电池,若使用非原厂配件从而导致终端

- 请勿让金属物件造成电池接触器短路。 请勿弯折或强行打开电池。请勿容析或强行打开电池。请勿将电池浸泡在水里或放在火中。
- 禁止使用外观变形、变色、漏液或外包装已破损之电池。
   禁止分解改造电池。

八、常见故障排除 当操作终端出现如下故障时,请参阅如下故障排除方案,如果您仍不 能解决故障问题,请与您销售商或服务商联系!

常见问题	故障描述	解决方案	
定位信号不好	在接收不良的地方使用终端, 如高楼底下或地下室等,无 法有效接收到卫星电波。	在信号良好的地方使 用终端	
定位信亏个好	终端摆放正面朝下或上方有 金属物质遮挡,无法接收卫 星电波。	请摆放正确方向或更 换安装位置	
无法开机	电池电量低	接下外电,给电池 充电	
MAITTI	保险丝熔断	联系经销商更换同规 格型号保险丝	
	SIM卡没装好	检测SIM卡,重新安 装	
	SIM卡金属面有污物	请用干净的布擦试	
无法连接网络	SIM卡损坏或无效	请更换有效SIM卡	
70/AEIXMIR	超出网络服务区域	请移到网络服务供应 商服务区域	
	信号弱	请移动信号强的地方 重试	
无法充电	接触不良	请检测终端电源线是 否接好	
	SIM卡没开通GPRS业务	请联系网络服务供应 商开通GPRS业务	
杳不到位置信息	SIM卡欠费	充值费用	
三小利以直に応	发送指令不回复	请确保终端能正常连接网络并且开通终端 SIM卡短信功能	

二、注意事项

5、当车辆处于地下停车场。隧道或车库时,将会影响定位信号。并可能 出现通讯网络信号盲区导致设备无法监控,当车辆驶出以上区域后,

6、遇到异常情况,请不要自行修理。因连接非原装附件或拔掉各部件 之间的连接造成的损坏,厂商不承担责任。

设备将自动恢复正常工作。

	售后服务	终端售后保修卡			
—、1	<b>善后服务</b>	用户资料:			
1	、自购买之日起,本产品享受一年的保修服务,但如有下列情况导致	用户姓名			
,	产品损坏的不属于质保范围,收取材料成本费用: 1) 未按《产品使用说明书》使用的;	通讯地址			
	2) 人为拆解、破坏、改装损坏的;	产品型号 IMEI号			
,	<ul><li>3) 遭水浸、撞击、电击等外力或不可抗拒因素导致产品损坏;</li><li>、提供免费的在线远程技术支持服务;</li></ul>	购买日期 发票号码			
2		销售单位名称			
	意事项	销售单位地址			
		销售单位电话			
2	、电子类产品请注意防水。 2、请保持汽车电瓶电量充足。 3、设备的供电为直流9V-90V之间,安装时应先确定用户的电源系统是	此卡为保修的基本凭证,请认真填写此卡并妥善保存。			
4	否在此范围内,超过终端最大电压会使终端损坏。 、当环境温度超过终端正常工作温度范围时,建议断电。	保修记录:			

保修	₹日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名

重要提示:请妥善保管此保修卡,凭此卡享受售后免费两年保修 (一年包换)服务,若本卡丢失,您的终端保修期将依据我司查询的 终端出厂日期后推三十天为您的购机日期。

上海零零智能科技有限公司								
名称:	说明书	型 <del>号</del> :	D650	材质:	80G书写纸			
尺寸:	70*100mm	颜色:	黑色印刷	方式:	折页			
料号:		数量:	1	版式:	Α0			