AI 识图·材料表

目录

第一部分 产品介绍

第二部分 产品界面

第三部分 操作说明

第一部分 产品介绍

1.1 产品信息

AI 识图·材料表是一款利用 AI 技术,自动识别工程图纸,快速、准确地提取和汇总材料表的软件。目前对管道单线图的支持性最好,同时也支持纯表格类文件中的材料表提取。

1.2 业务场景

本产品目前可应用于以下工作场景中:

1.2.1 采购阶段

采购员需将材料信息进行分类统计,形成采购组合矩阵,从而进行分类采购以及数量优化。

1.2.2 施工准备阶段

技术员将图纸中的材料信息进行提取,形成材料表基础数据,与设计院提供的材料数据进行核对并反馈设计问题。

1.2.3 施工作业阶段

施工队依据材料表数据和工作量申请及领取材料,从而进行管道的预制和安装工作。

1.3 产品特性

AI 识图·材料表软件基于 AI 技术,可自动识别提取工程图纸材料表,具备以下优势:

- ①高效识别——从上传文件到识别完成平均6秒/张
- ②识别准确——文字识别准确率高达 95%
- ③高效核对——核对底图和修改错误平均 30 秒/张

第二部分 产品界面

1.1 互时云官网

谷歌浏览器网址栏输入 https://rzon.cloud/ ,可进入互时云官网的首页。



1.2 AI 识图·材料表产品介绍页

在 AI 识图 • 材料表产品介绍页,可以查看产品的详细说明,了解产品的具体操作和表现。




有两种途径可进入AI识图·材料表产品介绍页。

途径一: 在互时云官网首页,点击顶部导览栏的【产品】,选择【AI 识图·材料表】



途径二:将互时云官网首页往下滚动,停留在【产品及服务】-【智能识图扒料】版块,点击【查看更多】



1.2 AI 识图·材料表产品注册/登录页

点击互时云网站上任一【免费试用】或【登录】,均可进入注册/登录页。





首次操作,需在注册/登录页使用微信扫码,关注公众号,注册绑定手机号,完成注册;



无论哪种类型的材料表提取,页面布局均是一致的,依次是:文件列表区、缩略图列表区、底图展示区、识别结果区;

相同的项目内,多个成员能够共享文件信息和识别结果数据,实现高效的团队协作。



第三部分 操作说明

3.1 操作流程

AI 识图·材料表产品操作流程较为简单,主要分为以下几步:


上传文件——自动识别——查看结果——核对修改——导出材料

无论是单线图材料表提取页,还是纯材料表提取页,均遵循上述的操作流程,只是当前的版本中对单线图材料表提取的支持性更强,因此下文中以单线图材料表提取页的功能为例展示详细说明。

3.2 上传文件

①点击【上传】

- ②从电脑中选择一个或多个单线图文件
- ③等待文件(依次)上传完成



*注: 打印版、正向的、有材料表表头的 PDF 单线图,平均识别准确率达 95%; 若上传扫描版的单线图文件,可能因为清晰度不够、图纸歪斜等情况导致识别的准确率大幅降低。


3.3 自动识别


- ①等待文件解析完成,即可看到图纸的缩略图
- ②已解析的文件按图纸的页码顺序自动进行识别
- ③在文件列表区可查看文件的识别进度,当同一个文件下的所有图纸均识别完成后,文件状态则从"识别中"转变为"识别完成"



3.4 查看结果

- ①在缩略图列表选中已识别完成的图纸,即可看到对应的底图展示和识别结果。
- ②将光标定位在底图展示区,可通过鼠标滚轮或键盘触控板放大和缩小底图。
- ③一页图纸内材料信息较多时,可通过鼠标滚轮或拖动竖向滚动条调整表格展示区域。
- ④鼠标定位到识别结果的某个单元格,底图对应的区域会被自动选中且居中显示。
- ⑤点击左侧文件列表区域的【收起】按钮,可隐藏列表区,而放大右侧底图展示区和识别结果区的宽度。
- ⑥鼠标移入底图展示区和识别结果区之间的边界线,拖动出现的图标可进行上下区域的高度调整。
- ⑦根据单元格内文字的长度更智能地显示每列的宽度,同时支持手动调整列宽





*注1: 支持图号和管线号的识别和展示



*注 2: 支持几下几种特殊样式的材料表识别和展示

a 若图纸中存在多个不同的材料表表格,均会被识别和展示出来

	表	格1	3 PS 2 PS	-2-22 ZJ-4-12 -2-7 LT-2-1	2-1200-(L=1000) 2-1200-(L=1000) 1-50 10-1000 管度基準	\$1-15-40 \$1-15-40 \$1-15-101 \$1-15-85	施工 图 号	1 1 1 1		51
		8	免热材料 Φ60 Χ60		岩棉管壳		18.35			
		7	全螺纹螺柱/螺带 M16X	00	35CrMoA/30CrMoA	SH/T 3404	8	泰 Ⅱ型 六角螺母		
表格2		6	曹内环和对中环型整绕式垫片	養染量 D 50-300 2222	16Mn.NB/T 47008 III 20,GB/T 8163 20,GB/T 8163 WCB	HG/T 20631	1	片		
		5	带颈对焊钢制管法兰 WN	50-300 RF Sch40		HG/T 20615	G/T 20615 1 H			
		4	等径三通 DN50 Sch40	BM		SH/T 3408	1	1		
		3	90°长半径专头 DN50 :			SH/T 3408	5			
		2	法兰截止何 J3A24C DN			BS 1873	1	1		
		1	无幾個質 DN50 Sch40		20.GB/T 8163	SH/T 3405		*		
		编号	名称	規 格	材料	标准	表量	栓 备注		
-			Adiction/ch CD	40	frtnak mi	**-			**	
			管架编号 PS-2-3		* 架类型 PT-1-40-1000		15-85		数量	
1				F		S1-				表格1
1			PS-2-3	F	PT-1-40-1000	S1- S1-	15-85		1	表格1
1 2 3			PS-2-3 PS-2-7	F L	PT-1-40-1000 T-2-1-50	S1- S1- 000) S1-	15-85 15-101		1	表格1
1 2 3 3	名称规格		PS-2-3 PS-2-7 PS-2-22	F L	PT-1-40-1000 T-2-1-50 ZJ-4-12-1200-(L=10	S1- S1- 000) S1-	15-85 15-101 15-40 15-40	单位	1 1 1	表格1
1 2 3 3	名称规格 无缝钢管[DN50S	PS-2-3 PS-2-7 PS-2-22 PS-2-27	F L 2 2	T-1-40-1000 T-2-1-50 ジ-4-12-1200-(L=10 ジ-4-12-1200-(L=10	S1- S1- S1- D000) S1- D000) S1-	15-85 15-101 15-40 15-40	单位米	1 1 1	
1 2 3 3 3 篇号	无缝钢管D		PS-2-3 PS-2-7 PS-2-22 PS-2-27	F L Z Z	T-1-40-1000 T-2-1-50 ジ-4-12-1200-(L=10 ジ-4-12-1200-(L=10	S1- S1- D000) S1- D000) S1-	15-85 15-101 15-40 15-40		1 1 1	备注
編号 1 2 3 3 3 編号 1 2	无缝钢管[到J3A2	PS-2-3 PS-2-7 PS-2-22 PS-2-27	下 L Z Z Z Z Z Z Z J A 技料 20,GB/T 81	7-1-40-1000 T-2-1-50 グ-4-12-1200-(L=10 グ-4-12-1200-(L=10 标准 63 SH/T 3405 BS 1873	S1- S1- O00) S1- O00) S1- 数量 18.3	15-85 15-101 15-40 15-40	*	1 1 1	

b 若图纸中的材料表存在合并表头的情况, 识别结果会按照最细分的层级展示



<u>c</u> 若某页图纸中材料表是上一页的接续,此时图纸中没有表头,但在识别结果展示时会被 自动填上表头



3.5 核对修改


AI 提取的材料表信息无法保证 100%的准确,因此需要人工进行识别结果的核对和修改。可能出现的识别错误分为以下几类:


①文本错误

鼠标点击任一单元格,即可进入编辑状态,对照底图将错误的文本进行修改;点击识别结果区域的【确认】按钮,已修改的内容会进行保存。已核对过的图纸会出现相应的标识。

核对或修改一张图纸的识别结果,上传的其他文件中同一种材料的错误文本则会被自动批量修改,且核对和修改过的单元格会进行标绿显示;对于标绿的材料内容,只需核对序号和数量即可(标绿的效果仅存在于单线图材料表提取页面)。

同一页文件下若跨页或跨材料存在相同的文本错误,则可通过【批量替换】进行快速修改(批量替换的功能仅存在于单线图材料表提取页面)。





②行错误

a 若识别结果出现了少行的情况:


将鼠标移入行头色块上,会出现添加图标【+】,点击【+】即可在该行下方插入新的空行



b 若识别结果出现了多行的情况:

鼠标单击行头色块,会出现删除图标【×】,点击【×】即可将该行及其单元格内容清除,点击表格其他单元格可取消选中当前行;

鼠标从上而下拖动选中行头色块,点击【×】可批量删除选中的多行及其单元格内容,点击表格其他单元格可取消选中当前行。



③列错误

a 若识别结果出现了少列的情况:


将鼠标移入列头色块上,会出现添加图标【+】,点击【+】即可在该列右侧插入新的空列



b 若识别结果出现了多列的情况:

鼠标单击行头色块,会出现删除图标【×】,点击【×】即可将该列及其单元格内容清除,点击表格其他单元格可取消选中当前列;

鼠标从左向右拖动选中列头色块,点击【×】可批量删除选中的多列及其单元格内容,点击表格其他单元格可取消选中当前列。



*注:在【确认】当页内容前,Crt1+Z可逐步撤销表格内的单元格编辑、行编辑、列编辑操作,Crt1+Y则可逐步恢复已撤销的内容。

④表格错误

若 AI 将其他非材料表的信息提取为一个独立的表格,点击表格左上角的小色块,会出现 删除图标【×】,点击【×】即可将该表格及其单元格内容清除;点击表格其他单元格可取消选中当前表格。




*注:在【确认】当页内容后,已删除的表格是不可撤销和恢复的。

⑤材料表未成功识别

若一个文件下前 10 页图纸的材料表均未成功识别,则需要手动框选出材料表区域,帮助 AI 重新进行识别(手动框选的效果仅存在于单线图材料表提取页面)。


step 1: 材料表未成功识别会触发提示,点击【知道了】进行下一步操作




step 2: 点击【框选】图标,进入框选状态




step 3: 拖动鼠标出现适当大小的矩形来框选材料表区域,拖动四个顶点可调整矩形大小,点击删除图标【×】可取消对应矩形选框,若有多个材料表需分别进行框选



step 4: 点击【框选完成】按钮



step 5: 准确完整地框选出材料表区域后,确认操作,AI 会重新进行识别




*注:未识别出材料表的图纸在重新识别时,不占用额外的用量

⑥表头未成功识别

当图纸的表头未成功识别时,可能造成识别结果的行列错误,则需手动填写表头,帮助 AI 重新进行识别(手动填写表头的效果仅存在于单线图材料表提取页面)。

step 1: 材料表表头未成功识别会触发提示,图纸本身有表头,选择【填写表头】,否则选择【忽略】



step 2: 点击【知道了】按钮,进入表头编辑状态




step 3: 将图纸上的材料表表头准确填写至识别结果表格中,列数错误时可【插入列】或【删除列】



step 4: 表头填写无误后,点击【填写完成】按钮



step 5: 确认操作, AI 会重新进行识别



*注:未识别出材料表表头的图纸在重新识别时,不占用额外的用量

3.6 导出材料

完成识别结果的核对修改后,即可将材料表导出。


①导出操作:

点击【导出】,则会将材料表以 Excel 格式的文件通过浏览器下载到电脑中;

若一个项目存在多个单线图文件,则导出时选择多个文件,可将材料表导出到同一份 Excel 中。

②材料表内容:

导出的 Excel 材料表包含两个 sheet,【材料清单】是按顺序罗列每张图纸中的材料表信息,【材料汇总】是相同的材料信息的数量汇总(仅单线图材料表提取出的结果中存在材料汇总)。





*注:【识别中】和【识别完成】的文件均可导出材料表,【识别中】的文件导出的材料 表仅包含当前已识别的页码中的材料内容;若导出的文件中,材料表的表头不一致,则会 被拆分到不同的 sheet 中。